



SCHEDA LOCALE

GEOTEC	Denominazione		RDRL	Preposto
0380B 008	OFFICINA		MORARI FRANCESCO	CAROTTA LORENZO
SSD				Num. persone frequentanti

ATTIVITÀ SVOLTE
Officina meccanica, manutenzione macchine agricole. Lavorazioni meccaniche.

SICUREZZA E ALTRI SERVIZI			
Tipologia	Presente	Assente	Note
Luci di emergenza	X		
Rilevatori fumo		X	
Vie di Fuga		X	
Estintori	X		polvere
Armadio di sicurezza		X	
Kit primo soccorso		X	
Cassetta primo soccorso	X		
Servizio di pulizia		X	

IMPIANTI E GAS TECNICI			
Tipologia	Presente	Assente	Note
I. idrico	X		
I acqua deio		X	
I. elettrico	X		
Prese 380	X		
I. termico	X		
I. climatizzazione		X	
Ventilazione forzata		X	
Continuità		X	
Gas tecnici in linea		X	
Gas tecnici bombole	X		ARGO, CO2, ACETILENE, O2
Aria compressa in linea	X		
Vuoto in linea		X	

APPARECCHIATURE E MACCHINARI PRESENTI		Note
Tipologia		
Saldatrice		
Troncatrice da ferro		
Trapano a colonna		
Aspiratore per fumi da saldatura		
Cannello ossiacetilenico		
Puntatrice elettrica		
PC e stampante		
Videoregistratore per sistema di viedosorveglianza		

PROCEDURE DI EMERGENZA		
Tipologia	Presente/Assente	Note
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e presenza di continuità assoluta.	Assente	Nessuna strumentazione è costantemente in funzione
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e in assenza di continuità assoluta.	Assente	Al momento non sono presenti strumentazioni che necessitino di continuità assoluta
Procedura da adottare in caso di sversamento acqua a pavimento (5 cm).	Presente	Avvertire il PREPOSTO e il RDRL di area e/o il personale strutturato. Stacco corrente elettrica, successiva verifica presenza cavi e prolunghe a terra.

SOSTANZE CHIMICHE (REAGENTI, AGROFARMACI, PREPARATI, DETERGENTI E DISINFETTANTI)		
Tipologia	Presente/Assente	Note
Presenza di reagenti vari	Inventatrio non presente	Diluyente al nitro e barattoli di colore per ferro, spray ecnici, oli motore.

SEGNALETICA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	
Tipologia presente	Note
Tuta da lavoro	
Scarpe antinfortunistica	
Guanti da lavoro	
Occhiali di protezione	
Cuffie antirumore	
Maschera per saldature	

SEGNALAZIONI
Necessità verifica serramenti (vetri)