



SCHEDA LOCALE

GEOTEC	Denominazione	RDRL	Preposto
0380E 064	FORNI ESSICCAZIONE	DIRETTORE AZIENDA	POLESE RICCARDO
SSD	Num. persone frequentanti		

ATTIVITÀ SVOLTE
Preparazione campioni (macinazione con mulino); essiccazione materiale mediante forni a 65° e 105°

SICUREZZA E ALTRI SERVIZI			
Tipologia	Presente	Assente	Note
Luci di emergenza		X	
Rilevatori fumo	X		
Vie di Fuga		X	
Estintori	X		polvere
Armadio di sicurezza		X	
Kit primo soccorso		X	
Cassetta primo soccorso		X	
Servizio di pulizia		X	

IMPIANTI E GAS TECNICI			
Tipologia	Presente	Assente	Note
l. idrico		X	
l acqua deio		X	
l. elettrico	X		
Prese 380	X		
l. termico		X	
l. climatizzazione		X	
Ventilazione forzata		X	
Continuità		X	
Gas tecnici in linea		X	
Gas tecnici bombole		X	
Aria compressa in linea	X		All'esterno
Vuoto in linea	X		

APPARECCHIATURE E MACCHINARI PRESENTI		Note
Tipologia		
Mulino a rotore SM300		
Impianto essiccazione		
Bilancia		

PROCEDURE DI EMERGENZA		
Tipologia	Presente/Assente	Note
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e presenza di continuità assoluta.	Assente	Continuità non necessaria
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e in assenza di continuità assoluta.	Assente	Continuità non necessaria
Procedura da adottare in caso di sversamento acqua a pavimento (5 cm).	Presente	Avvertire il PREPOSTO e il RDRL di area e/o il personale strutturato. Staccare la corrente elettrica dal quadro elettrico. Controllare presenza cavi a terra.

SOSTANZE CHIMICHE (REAGENTI, AGROFARMACI, PREPARATI, DETERGENTI E DISINFETTANTI)		
Tipologia	Presente/Assente	Note
Non presenti	Inventario non presente	Non presenti

SEGNALETICA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	
Tipologia presente	Note
Guanti da lavoro	
Tuta da lavoro	
Scarpe antinfortunistica	
Cuffie antirumore	
Maschere antipolvere	

SEGNALAZIONI
Controllo rischio incendio e fughe di gas. Impianto dotato di chiusura automatica erogazione gas.