

## SCHEMA LOCALE

<b>GEOTEC</b>	<b>Denominazione</b>	<b>RDRL</b>	<b>Preposto</b>
1000C-01-095	LABORATORIO CROMATOGRAFIA	XICCATO GEROLAMO	
<b>SSD</b>			<b>Num. persone frequentanti</b>
AGR - Tutti			6

### ATTIVITÀ SVOLTE

Analisi amminoacidi, zuccheri, AGV, anioni e cationi

### SICUREZZA E ALTRI SERVIZI

Tipologia	Presente	Assente	Note
Luci di emergenza			
Rilevatori fumo			
Vie di Fuga			
Estintori			
Armadio di sicurezza			
Kit primo soccorso			
Cassetta primo soccorso			
Servizio di pulizia			

### IMPIANTI E GAS TECNICI

Tipologia	Presente	Assente	Note
I. idrico			
I acqua deionizzata			
I. elettrico			
Prese 380			
I. termico			
I. climatizzazione			
Ventilazione forzata			
Continuità			
Gas tecnici in linea			
Gas tecnici bombole			
Aria compressa in linea			
Vuoto in linea			

### APPARECCHIATURE E MACCHINARI PRESENTI

Tipologia	Note
Cromatografo liquido HPLC Agilent 1260 Infinity	
Cromatografo liquido - De Marchi HPLC Agilent 1260 Infinity II (gest. De Marchi)	
Stazione preparativa Agilent (NON IN USO)	
Cromatografo liquido HPLC Jasco	
Cromatografo ionico Metrohm	
PRODUTTORE ACQUA ULTRAPURA Sartorius Stedim	
Centrifuga Hettich Universal 320R	
Fornetto OHAUS	
Frigo LIEBHERR MedLine	

### PROCEDURE DI EMERGENZA

Tipologia	Presente/Assente	Note
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e presenza di continuità assoluta.	Assente	Nessuna procedura da adottare. La strumentazione è in continuità assoluta
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e in assenza di continuità assoluta.	Assente	Nessuna. Gli strumenti si spegneranno e il primo operatore qualificato che giunge in laboratorio si occuperà del ripristino degli strumenti
Procedura da adottare in caso di sversamento acqua a pavimento (5 cm).	Presente	Avvertire il PREPOSTO e il RDRL di area e/o il personale strutturato. Staccare la corrente elettrica dal quadro elettrico.

### SOSTANZE CHIMICHE (REAGENTI, AGROFARMACI, PREPARATI, DETERGENTI E DISINFETTANTI)

Tipologia	Presente/Assente	Note
Presenza di reagenti vari	Presenti	Presenza di reagenti obsoleti. Necessaria verifica ed eventuale smaltimento/cessione

### SEGNALETICA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Tipologia presente	Note
Divieto di accesso non autorizzati	
Divieto di fumare	

### SEGNALAZIONI

Manca cartellonistica con segnate le vie di fuga  
 Presenza estintore a polvere da 2 kg non ancorato e non revisionato (ultima revisione 03/2007)  
 Si suggerisce di alzare il piano terra del frigo, in caso di sversamento acque > 5 cm