



SCHEDA LOCALE

GEOTEC	Denominazione	RDRL	Preposto
0380E 052	LABORATORIO PREPARAZIONE CAMPIONI	VAMERALI TEOFILO	MASSIGNAN ADRIANO
SSD	Num. persone frequentanti		

ATTIVITÀ SVOLTE
Taglio e pesatura campioni vegetali. Preparazione campioni per analisi. Deposito campioni processati.

SICUREZZA E ALTRI SERVIZI			
Tipologia	Presente	Assente	Note
Luci di emergenza		X	
Rilevatori fumo		X	
Vie di Fuga	X		
Estintori	X		polvere, an. carbonica
Armadio di sicurezza		X	
Kit primo soccorso		X	
Cassetta primo soccorso	X		
Servizio di pulizia	X		

IMPIANTI E GAS TECNICI			
Tipologia	Presente	Assente	Note
I. idrico			
I acqua deio			
I. elettrico			
Prese 380			
I. termico			
I. climatizzazione			
Ventilazione forzata			
Continuità			
Gas tecnici in linea			N2, He, CO2, H, miscele (in corsivo quello presente)
Gas tecnici bombole			N2, He, CO2, H, CH4, miscele (in corsivo quello presente)
Aria compressa in linea			
Vuoto in linea			

APPARECCHIATURE E MACCHINARI PRESENTI	
Tipologia	Note
impianto idrico ed elettrico	
Analizzatore nirs (Foss) Infratec 1241	
4 stufe per determinazione umidità vegetali (Brabender)	
Misuratore umidità e p. specifico per cereali GAC500XT	

PROCEDURE DI EMERGENZA		
Tipologia	Presente/Assente	Note
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e presenza di continuità assoluta.	Assente	Continuità non necessaria
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e in assenza di continuità assoluta.	Assente	Continuità non necessaria
Procedura da adottare in caso di sversamento acqua a pavimento (5 cm).	Presente	Avvertire il PREPOSTO e il RDRL di area e/o il personale strutturato. Staccare la corrente elettrica dal quadro elettrico. Controllare presenza cavi a terra.

SOSTANZE CHIMICHE (REAGENTI, AGROFARMACI, PREPARATI, DETERGENTI E DISINFETTANTI)		
Tipologia	Presente/Assente	Note
Non presenti	Inventario non presente	

SEGNALETICA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	
Tipologia presente	Note
Tuta da lavoro	
Guanti da lavoro	
Scarpe antinfortunistica	

SEGNALAZIONI	
Necessità sostituzione serramenti. Verifica controsoffitto. Verifica controllo altezza estintori.	
Presenza di un estintore a polvere (revisionato) non segnalato nella mappa dell'edificio	
Richiesta possibilità di installazione impianto di condizionamento	
Necessaria tinteggiatura delle pareti. Porta ingresso con cerniera rotta. Porte prive di maniglione a spinta.	
Richiesta verifica livello intensità luminosa e pulizia plafoniere	