

SCHEDA LOCALE

GEOTEC	Denominazione	RDRL	Preposto
1000C-01-026	LABORATORIO MALERBOLOGIA	MASIN ROBERTA	MASIN ROBERTA
SSD			Num. persone frequentanti
AGR/02			4

ATTIVITÀ SVOLTE

Estrazione acidi nucleici; PCR; elettroforesi; germinazione.

SICUREZZA E ALTRI SERVIZI

Tipologia	Presente	Assente	Note
Luci di emergenza			
Rilevatori fumo			
Vie di Fuga			
Estintori			
Armadio di sicurezza			
Kit primo soccorso			
Cassetta primo soccorso			
Servizio di pulizia			

IMPIANTI E GAS TECNICI

Tipologia	Presente	Assente	Note
I. idrico			
I acqua deionizzata			
I. elettrico			
Prese 380			
I. termico			
I. climatizzazione			
Ventilazione forzata			
Continuità			
Gas tecnici in linea			
Gas tecnici bombole			
Aria compressa in linea			
Vuoto in linea			

APPARECCHIATURE E MACCHINARI PRESENTI

Tipologia	Note
Autoclave	
Cappa chimica	
Bilancia	
Rotovapor	
Microonde	
Agitatore	
Bagno termico	
n° 2 Centrifuga	
n° 2 PCR	
Apparato per isoelettrofocusing	
Piastra riscaldante	
Freezer -20 °C	
Freezer -80 °C	
Frigo combinato -20/+4 °C	

PROCEDURE DI EMERGENZA

Tipologia	Presente/Assente	Note
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e presenza di continuità assoluta.	Assente	
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e in assenza di continuità assoluta.	Presente	Avvertire il PREPOSTO e il RDRL di area e/o il personale strutturato. Materiale conservato nei freezer, in caso di distacco corrente prolungato, dovrebbe essere riallocato.
Procedura da adottare in caso di sversamento acqua a pavimento (5 cm).	Presente	Avvertire il PREPOSTO e il RDRL di area e/o il personale strutturato. Staccare la corrente elettrica dal quadro elettrico.

SOSTANZE CHIMICHE (REAGENTI, AGROFARMACI, PREPARATI, DETERGENTI E DISINFETTANTI)

Tipologia	Presente/Assente	Note
Presenza di reagenti vari	Assenti	

SEGNALETICA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Tipologia presente	Note
Vie di fuga	
Divieto di accesso non autorizzati	
Divieto di fumare	

SEGNALAZIONI

--