

SCHEDA LOCALE

GEOTEC	Denominazione	RDRL	Preposto
1000C-01-057	LABORATORIO FISICA DEL TERRENO	MORARI FRANCESCO	MORARI FRANCESCO - CAMAROTTO CARLO
SSD			Num. persone frequentanti
AGR/02			20

ATTIVITÀ SVOLTE

Preparazione campioni (suolo e vegetazione) per successive analisi. Analisi granulometriche e porosimetriche.

SICUREZZA E ALTRI SERVIZI

Tipologia	Presente	Assente	Note
Luci di emergenza		x	
Rilevatori fumo	x		
Vie di Fuga	x		
Estintori	x		CO2
Armadio di sicurezza	x		Inflammabili
Kit primo soccorso		x	
Cassetta primo soccorso	x		
Servizio di pulizia	x		

IMPIANTI E GAS TECNICI

Tipologia	Presente	Assente	Note
I. idrico	x		
I acqua deionizzata	x		
I. elettrico	x		
Prese 380	x		
I. termico	x		
I. climatizzazione	x		
Ventilazione forzata	x		
Continuità	x		
Gas tecnici in linea	x		Aria Pura, Azoto, Elio
Gas tecnici bombole		x	
Aria compressa in linea		x	
Vuoto in linea	x		

APPARECCHIATURE E MACCHINARI PRESENTI

Tipologia	Note
Porosimetro a intrusione di mercurio - Pascal 140	
Porosimetro a intrusione di mercurio - Pascal 240	
Porosimetro a gas - Sorptomatic 1990	
Granulometria a diffrazione laser - Mastersizer 2000	
Cappa aspirante	
Cappa aspirante	
Picnometro a Elio - Ultrapyc	
Ripartitore - PT100	

PROCEDURE DI EMERGENZA

Tipologia	Presente/Assente	Note
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e presenza di continuità assoluta.	Assente	
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e in assenza di continuità assoluta.	Assente	
Procedura da adottare in caso di sversamento acqua a pavimento (5 cm).	Presente	Avvertire il PREPOSTO e il RDRL di area e/o il personale strutturato. Staccare la corrente elettrica dal quadro elettrico.

SOSTANZE CHIMICHE (REAGENTI, AGROFARMACI, PREPARATI, DETERGENTI E DISINFETTANTI)

Tipologia	Presente/Assente	Note
Presenza di reagenti vari	Presenti	Inventario non presente

SEGNALETICA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Tipologia presente	Note
Vie di fuga	
Divieto di accesso non autorizzati	
Divieto di fumare	

SEGNALAZIONI

--