



SCHEMA LOCALE

GEOTEC	Denominazione	RDRL	Preposto
1000C-02-038	LABORATORIO DI GENETICA ENTOMOLOGIA	MAZZON LUCA	MAZZON LUCA / PAOLUCCI PAOLO
SSD	Num. persone frequentanti		
AGR011	5		

ATTIVITÀ SVOLTE
Analisi genetiche

SICUREZZA E ALTRI SERVIZI			
Tipologia	Presente	Assente	Note
Luci di emergenza	x		
Rilevatori fumo	x		
Vie di Fuga	x		
Estintori		x	
Armadio di sicurezza	x		corrosivi, tossico-nocivi
Kit primo soccorso		x	
Cassetta primo soccorso	x		
Servizio di pulizia	x		

IMPIANTI E GAS TECNICI			
Tipologia	Presente	Assente	Note
I. idrico	x		2 lavandini
I acqua deio	x		
I. elettrico	x		
Prese 380	x		
I. termico	x		
I. climatizzazione	x		1 unità
Ventilazione forzata	x		
Continuità	x		
Gas tecnici in linea		x	
Gas tecnici bombole		x	
Aria compressa in linea		x	
Vuoto in linea	x		

APPARECCHIATURE E MACCHINARI PRESENTI		Note
Tipologia		
Frigorifero/freezer		
Freezer verticale -20 (2)		
Freezer -80		
Forno microonde		
Stufa		
Autoclave		
Cappa biologica		
Bilance (2)		
Termociclatori (2)		
Pompa a vuoto		
Vortex (3)		
Bagno termostatico		
Centrifughe (3)		
Transilluminatore		
Celle elettroforetiche (2)		
Piastra riscaldante		
Quantificatore DNA Qubit		
PH metro		

PROCEDURE DI EMERGENZA		
Tipologia	Presente/Assente	Note
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e presenza di continuità assoluta.	Presente	Avvertire il PREPOSTO e il RDRL di area e/o il personale strutturato. Controllare eventuali allarmi sui display e stato temperatura freezer; verificare eventuali materiali in cappa aspirante. Spostare i campioni sensibili dalle apparecchiature presenti in apparecchiature di laboratori non in stato di emergenza. Assicurarsi che venga ripristinata in tempi non eccessivi la normale funzionalità e, in caso negativo, spostare i prodotti presenti nell' armadio di sicurezza in altri locali adibiti, non soggetti allo stacco.
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e in assenza di continuità assoluta.	Presente	Avvertire il PREPOSTO e il RDRL di area e/o il personale strutturato. Controllare eventuali allarmi sui display e stato temperatura frigoriferi; verificare eventuali materiali in cappa aspirante. Spostare i campioni sensibili dalle apparecchiature presenti in apparecchiature di laboratori non in stato di emergenza.- Assicurarsi che venga ripristinata in tempi non eccessivi la normale funzionalità e, in caso negativo, spostare i prodotti presenti nell' armadio di sicurezza in altri locali adibiti, non soggetti allo stacco.
Procedura da adottare in caso di sversamento acqua a pavimento (5 cm).	Presente	Avvertire il PREPOSTO e il RDRL di area e/o il personale strutturato. Staccare la corrente elettrica dal quadro elettrico.A ttrezzature non in situazione di pericolo (prese e cavi elettrici sollevati). Contattare le squadre pulizie per le operazioni di asciugatura.

SOSTANZE CHIMICHE (REAGENTI, AGROFARMACI, PREPARATI, DETERGENTI E DISINFETTANTI)		
Tipologia	Presente/Assente	Note
Presenza di reagenti vari	Inventario non presente	Ultimo scarico reagentario obsoleto (03/2023)

SEGNALETICA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE		Note
Tipologia presente		
Camice antiacido		
Guanti protettivi		
Mascherine		
Doccia lavaocchi		

SEGNALAZIONI
Da aggiornare la cartellonistica antinfortunistica